

PIANO URBANISTICO COMUNALE



PROGETTO

REDAZIONE A CURA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA TEMPORANEA 2

IL DIRIGENTE S.O.T. 2

dott. arch. GIANNI PERUGGI

IL GRUPPO DI LAVORO

dott, arch, VALIA GALDI

dott. geom. CLAUDIO VASELLI

dott. ing. IVAN SQUERI

dott. arch. STEFANIA VERNAZZA

dott. geol. GABRIELE STAGNARO

CONSULENZE

dott. arch. FRANCO LORENZANI

per gli aspetti generali

dott. FRIDA OCCELLI - Studium s.a.s.

per analisi archeologica

COLLABORAZIONI

dott, arch, MIRIAM RONFA

dott. JACOPO AUDITORE

dott. SIMONE NOBILE

MIRIAM PIETRONAVE

Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 in data 08/05/2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 in data 27/05/2020

STRUTTURA DEL PIANO

Giugno 2015

REPERTORIO EDIFICI DI VALORE Schede di nuova ricognizione e rilevamento

Aggiornamento a seguito accoglimento osservazioni ex DCC n. 109 in data 11-11-2016, limitatamente alla scheda edificio n. 558



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°547



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale

classificazione ambito PUC

scheda



Casa Gotuzzo (1652) Piazza Gagliardo 17-18-19-20 no valore documentario

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	×
decorazione architettoriica	interni	
note, altro	Sventrata nel 1944, ricostruita nel 1948, ristrutturata nel 1978 e 1995, ridecorata nel 2001, rialzata di un piano nel 2014.	



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n.548





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda

Piazza Gagliardo 13-14-15-16 no valore documentario

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		x
sistemazioni esterne		X
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°549





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda

Piazza Gagliardo 11-12 no valore documentario

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		X
sistemazioni esterne		х
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°550



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



1640 ristrutturata 2011 Piazza Gagliardo 3 no valore documentario

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°551



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Vico Angelo Argiroffo 2-4-6 - Piazza Gagliardo 7 no valore documentario

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°552



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Vico Angelo Argiroffo 1-3-5 no valore architettonico puntuale

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	х
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°553



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Corso Valparaiso 25 no valore documentario

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

n°554

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Corso Valparaiso 96 no valore documentario

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	х
	finestre	х
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°555





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC

scheda

Via Marina Giulia 30-31 no valore architettonico puntuale

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

n°556

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo

indirizzo

vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Case a schiera (1924, impresa Oliva-Cella) Via Marina Giulia 72-73a-73-75-77-78-78b-79-81-83-84-85-86-87-89-90-91-91c-92-93-94-95-97-98

nο

valore architettonico puntuale

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°557



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Corso Italia 20 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 557

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		x
sistemazioni esterne		x
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	x
decorazione architettornea	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n.558





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda Palazzo Bellagamba Corso Montevideo 32 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 558

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	
elementi edilizi	ringhiere/balconi - esclusivamente per quelli collocati nel prospetto principale	х
	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettorilea	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°559





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda

Corso Montevideo 23 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 559

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione aremiettornea	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°560



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Corso Montevideo 8 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 560

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		X
sistemazioni esterne		X
	portone	X
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°561



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Corso Montevideo 6 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 561

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°562





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda

Via Trento 1c-3-5 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 562

elementi da conservare e mantenere		
The second of th	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
, ,	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°563



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Via dei Botto 35 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 563

elementi da conservare e mantenere		
element da conservare e mantenere	stratigrafia di fassiata	
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°564



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Via dei Botto 20 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 564

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°565



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Corso Genova 64 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 565

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°566



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Via Fiume 13-15 no valore architettonico puntuale AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 566

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°567



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Via Castagnola 12-12a no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 567

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		х
sistemazioni esterne		х
	portone	
	finestre	х
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°568



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via Santa Chiara 11 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 568

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		X
	portone	X
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°569



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via Santa Chiara 17 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 569

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettorica	interni	
note, altro		




Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°570





ambito PUC

scheda



Via Santa Chiara 21 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 570

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		х
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°571



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via Santa Chiara 31 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 571

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°572



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via Santa Chiara 35-37 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 572

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		X
sistemazioni esterne		х
	portone	х
	finestre	х
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°573



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via Santa Chiara 41 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 573

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

 $n^{\circ}574$



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via Santa Chiara 45-47 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 574

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°575







identificativo Villa Lina

indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda

Via Santa Chiara 51

nο

valore architettonico puntuale

AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di

S. Chiara Fornace

575

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		х
sistemazioni esterne		х
	portone	х
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°576





identificativo Casa Bacigalupo (1908)



indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda

Via Santa Chiara 63 no valore architettonico puntuale AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di

S. Chiara Fornace 576

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	х
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
	interni	
note, altro		-



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°577



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Villa Clotilde
Via San Pier di Canne 24-26
no
valore architettonico puntuale
AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di
S. Chiara Fornace
577

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		X
sistemazioni esterne		X
	portone	
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°578





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda

Via San Pier di Canne 2-4 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 578

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	х
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

_{n°}579



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Villa Armanda
Via San Pier di Canne 6
no
valore documentario
AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di
S. Chiara Fornace
579

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		X
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°580



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via San Pier di Canne 10 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 580

elementi da conservare e mantenere		
leiementi da conservare e mantenere	1 6	
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°581



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via San Pier di Canne 31 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 581

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		X
sistemazioni esterne		х
	portone	х
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°582



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Villa Rocca
Via San Pier di Canne
no
valore documentario
AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di
S. Chiara Fornace
582

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		X
	portone	
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°583



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via San Pier di Canne 65 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 583

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		х
sistemazioni esterne		х
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°584



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via San Pier di Canne 30 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 584

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		х
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettorilea	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°585



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via San Pier di Canne 87-89-91 no valore documentario AR-Q-SC Ambito di Riqualificazione del Quartiere di S. Chiara Fornace 585

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
. ,	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		•



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°586



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



viale Tappani 24 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 586

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
danauniana avakitattanian	facciata	Х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°587



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Villa Maria salita Gianelli 7 no valore architettonico puntuale AR-CL Ambito di Riqualificazione Collina Urbana 587

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°588



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



salita Gianelli 9 no valore documentario AR-CL Ambito di Riqualificazione Collina Urbana 588

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	Х
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		·



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°589





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda Palazzo delle Esposizioni via Bixio 24 no valore architettonico puntuale AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 589

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°590





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda

via Trieste 51 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 590

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione ai criitettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°591





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda

via Trieste 71 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 591

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettornea	interni	
note, altro		




Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°592







corso Dante 132 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 592

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	х
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°593



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Palazzo Copello corso Dante 142 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 593

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		·



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°594



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



via Tripoli 56 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 594

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	x
	finestre	
	ringhiere/balconi	x
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	x
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n.595





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda

corso Lavagna 3 no valore documentario AR-TU Ambito di Riqualificazione del Tessuto Urbano saturo 595

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	x
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	x
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	x
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		




Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°596







via Piacenza 243 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 596

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°597



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



Via Piacenza 249 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 597

elementi da conservare e mantenere		
Comena da conscivare e mantenere	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	- ^-
Struttura tipologica ed edilizia		
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	X
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione arcintettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°598



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione ambito PUC scheda



via Piacenza 51 no valore documentario AC-CU Ambito di Conservazione Centro Urbano 598

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

n°599

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 120-122-124 no valore documentario AR-TU Ambito di Riqualificazione del Tessuto Urbano saturo 599

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

n°600

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 142-144-146 no valore documentario AR-TU Ambito di Riqualificazione del Tessuto Urbano saturo 600

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
danavariana avakitattanian	facciata	X
decorazione architettonica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

n°601

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 113 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 601

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decementarione evaluationing	facciata	х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		

COMUNE DI CHIAVARI Genova Città Metropolitana

Piano Urbanistico Comunale

Ricognizione e rilevamento

n°602

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 119-121 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 602

-l		
elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°603



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 190 no valore documentario AR-TU Ambito di Riqualificazione del Tessuto Urbano saturo 603

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

n°604

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Via Giannotto Bado 7 no valore architettonico puntuale AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 604

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	7
di	facciata	х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°605



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 308-310-314 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 605

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

n°606

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 354-356-358 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 606

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	х
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

 $n^{\circ}607$



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 227-231-233-235 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 607

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

n°608

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Piazza Sanfront 40-41-42 no valore architettonico puntuale AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 608

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	Х
	finestre	Х
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettorica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

_{n°}609

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 253 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 609

alamenti da conceniare e mantenere		
elementi da conservare e mantenere	T	
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	х
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettonica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°610



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 259-261-263-265 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 610

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°611



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale

ambito PUC

classificazione

scheda



via Piacenza 267-269-271 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 611

elementi da conservare e mantenere		
elementa da conservare e mantenere	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		

COMUNE DI CHIAVARI Genova Città Metropolitana

Piano Urbanistico Comunale

Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°612



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Piazza Sanfront 27-29-30-31-33 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 612

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		7
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	X
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro	Palazzo del 1926	



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°613



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



ex Chiesa di Santa Maria Maddalena (1210) via Piacenza 90-92-94 no valore architettonico puntuale AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 613

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°614



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 277-279 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 614

stratigrafia di facciata	
decorazione edilizia	X
elementi edilizi del portico	
corpo scala	
cortile	
portone	Х
finestre	
ringhiere/balconi	Х
volte	
loggia	
pavimentazioni	
punti luce	
facciata	Х
interni	
	decorazione edilizia elementi edilizi del portico corpo scala cortile portone finestre ringhiere/balconi volte loggia pavimentazioni punti luce facciata



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°615





identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda

via Piacenza 287 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di

elementi da conservare e mantenere stratigrafia di facciata decorazione edilizia Χ struttura tipologica ed edilizia elementi edilizi del portico corpo scala cortile giardino sistemazioni esterne Х portone Х finestre ringhiere/balconi elementi edilizi volte loggia Х pavimentazioni punti luce facciata Х decorazione architettonica interni

615

note, altro



Ricognizione e rilevamento

n°616

a cura di Arch. Miriam Ronfa



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 289 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 616

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		X
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettonica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°617



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 454-456-458 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 617

elementi da conservare e mantenere		
S.C. C.	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	^
Struttura apologica ed edilizia		_
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		•



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°618



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 460 no valore architettonico puntuale AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 618

elementi da conservare e mantenere		
	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	Х
struttura tipologica ed edilizia	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	X
decorazione architettoriica	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°619



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



Villa Brignole via Piacenza 325 no valore architettonico puntuale AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 619

elementi da conservare e mantenere		
struttura tipologica ed edilizia	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	X
	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		Х
sistemazioni esterne		Х
	portone	Х
	finestre	
	ringhiere/balconi	Х
elementi edilizi	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°620



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale classificazione

ambito PUC

scheda



via Piacenza 492-494 no valore documentario AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di Ri 620

elementi da conservare e mantenere		
struttura tipologica ed edilizia	stratigrafia di facciata	х
	decorazione edilizia	X
	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		Х
	portone	
	finestre	
elementi edilizi	ringhiere/balconi	
	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	Х
	interni	
note, altro		



Ricognizione e rilevamento

a cura di Arch. Miriam Ronfa

n°621



identificativo indirizzo vincolo architettonico puntuale

ambito PUC

classificazione

scheda



ex Abbazia di Sant'Antonio (1697-1727) via Piacenza sì valore architettonico puntuale AR-Q-Ri Ambito di Riqualificazione del Quartiere di

кі 621

elementi da conservare e mantenere	tutti	
struttura tipologica ed edilizia	stratigrafia di facciata	
	decorazione edilizia	
	elementi edilizi del portico	
	corpo scala	
	cortile	
giardino		
sistemazioni esterne		
elementi edilizi	portone	
	finestre	
	ringhiere/balconi	
	volte	
	loggia	
	pavimentazioni	
	punti luce	
decorazione architettonica	facciata	
	interni	
note, altro		